

C 150 Fehler TM 5

Was muss ich nach der Entsperrung von TM 5 Display mit C 150 Fehler noch überprüfen?

Punkt 1. Deckelsensor Gummi überprüfen.

Wenn defekt hier bitte nachbestellen. Gauster-Haus, Achter Höfe 43, 29472 Damnatz.

Punkt 2. Deckelsensor Schalter überprüfen.

Wenn defekt hier bitte nachbestellen. Gauster-Haus, Achter Höfe 43, 29472 Damnatz

Punkt 3. Mechanik vom Deckelsensor Schalter prüfen / reinigen.

Sind all diese Punkte abgearbeitet sollte der Fehler behoben sein.

Wichtig: Wenn der Fehlercode C149 wieder auftritt ist einer dieser 3 Punkte nicht bearbeitet wurden. Nach dreimaligen auftreten vom Fehlercode C 149 wird das Display erneut gesperrt.

Danach muss das Display vom TM 5 erneut entsperrt werden. (erneut Kostenpflichtig)

GAUSTER

-Haus

